

Uronske čahure tip Qundis s G ¼", odnosno G ½" navojem za PT 1000 osjetnike

prikladne za osjetnike temperature tip Qundis PT1000 (promjer 5,2 mm i 6 mm)

Uronske čahure (zaštitna čahura koja je uronjena u medij, temperatura se mjeri pomoću osjetnika temperature koji je utaknut u uronsku čahuru) sa sljedećom specifikacijom:

TEHNIČKI PODACI

Verzija	kratka	srednja	duga
Materijal	mjed	oplemenjeni čelik	oplemenjeni čelik
Temperaturni raspon	0-130°C	0-180 °C	0-180 °C

Dimenzije	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	G	SW
Kratka	27 mm	35 mm	47 mm	8,0 mm	6,6 mm	6,6 mm	-----	¼"	17 mm
Srednja	40 mm	85 mm	99 mm	15 mm	7,5 mm	12 mm	30 mm	½"	22 mm
Duga	40 mm	120 mm	134 mm	15 mm	7,5 mm	12 mm	30 mm	½"	22 mm

